


СХЕМОДЕССА
www.rem-tv.odessa.ua



Исполнение	T2	X3:12	C4	C9	C10	L5	L4	Применение совместно с	ХА6	R27, R28
МС-41М-2	ТВС-110ПЦ15	128 V	0,33μ	5600	1000	РЛС-5	65 витков	МК-41 или МК-1М	ПК-3-1	нет
МС-41М-3	ТВС-110ПЦ15	128 V	0,33μ	5600	1000	РЛС-5	65 витков	МК-41 или МК-1М	ПК-46	есть
МС-41М-4	ТВС-110ПЦ18	150 V	0,47μ	6800	2200	РЛС-4	40 витков	МК-1М-1	ПК-46	есть
МС-41М-5	ТВС-110ПЦ18	150 V	0,47μ	6800	2200	РЛС-4	40 витков	МК-1М-1	ПК-3-1	нет

Модули строчной развертки МС-41М